

ATAP S.p.A.

**Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli  
C.so G.A. Rivetti, 8/b – 13900 Biella**

Procedura in economia ai sensi del Titolo II del "Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori sotto Soglia Comunitaria", adottato da ATAP Spa ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per **l'affidamento del servizio di controllo e manutenzione presidi antincendio per il triennio 2022/2024 – CIG ZD333FFF27.**

*Secondo gruppo di risposte ai quesiti pervenuti*

Quesito nr. 3

Si chiede conferma sul numero degli estintori che dovrà essere effettivamente oggetto di manutenzione.

Viene inoltre richiesto di conoscere il dettaglio della voce "Porte Rei e vie di fuga a 1 oppure 2 ante" riportata nella tabella di cui al punto 1 del bando di gara.

Risposta

Si conferma che gli estintori oggetto di manutenzione in postazione fissa o presenti sugli autobus sono complessivamente 308, cui vanno aggiunti alcuni estintori non codificati, in numero pari a 10, che portano il numero complessivo degli estintori attualmente presenti e mantenuti a 318.

Per quanto concerne il dettaglio della voce "Porte Rei e vie di fuga a 1 oppure 2 ante", di seguito si fornisce un elenco delle tipologie presenti in ciascuna sede aziendale:

**BIELLA**

N. 29 porte REI a due ante con maniglione su entrambe le ante

N. 1 portone scorrevole REI ad un'anta

N. 4 porte non REI ad un'anta con maniglione

N. 2 porte non REI a due ante con maniglione su entrambe

N. 1 porta automatica non REI a due ante presso ufficio di Biella San Paolo

**ALICE CASTELLO**

N. 5 porte REI ad un'anta con maniglione

N. 1 porta non REI ad un'anta con maniglione

**PRAY**

N. 2 porte non REI ad un'anta con maniglione

N. 1 porta non REI a due ante con maniglione

**VERCELLI**

N. 1 porta REI ad un'anta con maniglione

N. 1 porta non REI a due ante con maniglione

Biella, 07/12/2021.

Il Direttore Generale  
Ing. Sergio Bertella  
(Firmato in originale)